COLLE QUIK

CD4150 Blanc – 50cc – 30 secondes de réglage

CD4220 Blanc – 220cc – 30 secondes de réglage

CD4350 Tan – 50cc – 60 secondes de réglage

CD4320 Tan – 220cc – 60 secondes de réglage

CD4250 Noir – 50cc – 90 secondes de réglage

CD4220S Noir – 220cc – 90 secondes de temps défini

CD401 | 6 – Embouts de mélange pour cartouche 50 cc

CD402 | 20 -mélange supplémentaires pour cartouche de 50 cc

Embouts deCD412 | 12 - Embouts de mélange supplémentaires pour cartouche de 220 cc

CDDMA51 | Un distributeur 50cc est requis pour l'utilisation (vendu séparément)

CDDM220 | Un distributeur de 220 cc est requis pour l'utilisation (vendu séparément)

Fabriqué aux États-Unis

QUIKGLUE.revA.09292021

Fabriqué par Coyote®

419 N. Curtis Rd., Boise, ID 83706

(208) 429-0026 | www.coyote.us

Pièces incluses

Coyote Quik colle 50cc ou 220cc (1)

Petit Mix Tip ou Grand Mix Astuce (1)

Coyote Quik colle 50cc

Petit Mix Astuce



Coyote Quik colle 220cc

GrandMix Astuce

Pourtraductions pédagogiques vont à:

Para Traducciones instructivas, vaya a:

Gebrauchsanweisungen finden Sie unter :

Pour les traductions pédagogiques, rendez-vous sur:

Par le traduzioni Didattiche vai a:

Pour instruksjonsoversettelser, gå til:

Pour instruktionsoversættelser, gå til:

Po tłumaczenia instruktażowe przejdź faire:

www.coyote.us/instructions-quikglue

Instructions pour 50cc Quik Glue


1. Purger la cartouche Snip hors de la pointe. Insérez la cartouche dans le pistolet distributeur. Expulsez une petite quantité d'adhésif pour purger la cartouche.


2. Installez l'embout mélangeur Alignez l'embout mélangeur de manière appropriée et tournez-le en place. Les pourboires ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.


3. Exécutez une perle de test env. 1" de longueur. Conservez la portion inutilisée en laissant l'embout mélangeur allumé lorsque vous avez terminé.


4. Laissez l'embout usagé attaché comme un capuchon jusqu'à la prochaine utilisation pour empêcher la colle de sécher dans les tubes.

Lorsque vous êtes prêt à réutiliser la colle, retirez l'ancien embout et remplacez-le par un nouveau.

Attention

1. Lisez attentivement AVANT d'appliquer l'adhésif pour assurer une bonne adhérence.

2. Quik Glue durcit rapidement. Pour assurer une bonne liaison, travaillez rapidement. Réfrigérez la cartouche pour ralentir le temps de travail.

Pièces vendues séparément

CDDMA51 | Un distributeur est requis pour l'utilisation (vendu séparément)



CD401 | 6 - Emballez des embouts de mélange supplémentaires pour cartouche de 50 cc.

CD402 | 20 - Emballez des embouts de mélange supplémentaires pour cartouche de 50 cc.

Instructions pour 220cc Quik GluePurger


1.la cartouche. Casser la pointe avec un tournevis. Insérez la cartouche dans le pistolet distributeur. Expulsez une petite quantité d'adhésif pour purger la cartouche.


2. Installer l'embout mélangeur Aligner l'embout mélangeur de manière appropriée et visser en place. Les pourboires ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.


3. Exécutez une perle de test env. 1" de longueur. Conservez la portion inutilisée en laissant l'embout mélangeur allumé lorsque vous avez terminé.


4. Laissez l'embout usagé attaché comme un capuchon jusqu'à la prochaine utilisation pour empêcher la colle de sécher dans les tubes. Lorsque vous êtes prêt à réutiliser la colle, retirez l'ancien embout et remplacez-le par un nouvel embout.

Attention :

1. Lisez attentivement AVANT d'appliquer l'adhésif pour assurer une bonne adhérence.

2. Quik Glue durcit rapidement. Pour assurer une bonne liaison, travaillez rapidement. Réfrigérez la cartouche pour ralentir le temps de travail.

Pièces vendues séparément pour le 220cc

CDDM220 | Un distributeur est requis pour l'utilisation (vendu séparément)



CD412 | Paquet de 12 embouts de mélange supplémentaires pour cartouche de 220 cc.

Entretien

Pour garantir des performances maximales, les axes d'appui de la poignée doivent être lubrifiés avec du WD-40 (ou équivalent) toutes les 10 utilisations.

Essuyez toujours tout adhésif à l'aide du solvant recommandé par le fabricant avant qu'il n'ait le temps de durcir.

ATTENTION

Ne jamais utiliser l'applicateur avec des pièces manquantes ou desserrées.

Retirez tout résidu de matériau indésirable de l'applicateur à l'aide d'un chiffon doux et d'un solvant recommandé par le fournisseur du matériau.

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de ce produit et suivez les instructions d'utilisation des fournisseurs de matériaux.

AVISRESPONSABILITÉ

DE NON-Bien que Coyote® ait pris toutes les précautions nécessaires à la préparation de ce document, il ne peut accepter la responsabilité des omissions et ne garantit pas qu'il soit correct et complet dans tous les détails. L'équipement fourni doit toujours être utilisé par des personnes ayant un niveau de compétence et de formation approprié. Coyote® ne sera pas responsable des dommages indirects ou consécutifs résultant de la mauvaise utilisation/abus de l'un de ses produits. Fabriqué au Royaume-Uni selon les normes ISO 9001:2008.

Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans ce manuel étaient correctes au moment de la mise sous presse. Cependant, la société se réserve le droit de modifier toute spécification sans préavis, conformément à la politique de développement continu de ses produits.

Contactez Coyote pour obtenir une fiche signalétique pour ce produit
coyote@coyoteprosthetics.com